結晶方位切断機

型式: CU-02

取扱説明書



X・線ラウエ法で方位を特定し そのままの方位で切断できる 装置です。

CSC

■ 株式会社 クリスタルシステム

〒408-0044 山梨県北杜市小淵沢町 9633 番地 1

TEL: 0551-36-5271 FAX: 0551-36-5273

E-mail: csc@crystalsys.co.jp http://www.crystalsys.co.jp/

1. 装置の概要

単結晶を決められた方位に切断しようとした際、まずは X-線ラウエ法で結晶の方位を特定し、 切断する段取りとなりますが、従来の切断装置ではせっかく、X-線法で方位を特定しても切断装置 に装着する際に誤差が発生してしまい、正確な方位での切断が出来ませんでした。

本装置は、試料を3軸ゴニオメーターステージに搭載していますので、X-線ラウ工法で結晶方位を特定し、その結晶方位を維持したまま切断装置に装着し、切断できる構造となっております。

切断には、外周式ダイヤモンドブレードを用いており、切断に必要な荷重量は、可変できる構造 となっておりますので大事な試料を安全に、かつ正確に切断できる装置です。

2. 装置名


結晶方位切断機

型式 CU-02


3. 仕様

- ・ 切断方式 試料落下方式、ブレード固定
- 切断圧力 可変(5~300 g)式
- ・ ブレード回転数 5~80 回/分
- ・ 切断後、自動停止機溝付き
- ・ 3 軸ゴニオメーターステージ
- ダイヤモンドブレード 外径Φ100mm×内径Φ15mm t=0.3mm
- 電源 AC100V (200V 仕様も可)

4. 各部名称




5. 試料方位測定状態



6. 3 軸ゴニオメーターステージ構成図

サンプル (ワックスで接着)







本体

3 軸ゴニオメーターステージ